



Därför fungerar inte trafiken på Stångådalsbanan, tågen är som isklumpar

Vi fyra kommuner konstaterar att tågtrafiken sedan föregående vecka i stort sett är obefintlig på Stångådalsbanan.

Orsaken är att tågen är som isklumpar och att varken avisning eller reparationer är möjliga att genomföra.

En normal avisning inomhus tar ca 1 dygn.

Detta har sin förklaring i att verkstaden i Linköping är underdimensionerad med bara tre spår in, samt ett för litet utrymme inomhus för de behov som finns.

Totalt är det 28 tåg som ska hanteras av verkstaden i Linköping, våra 6 Y2: or (Kustpilen tåg) kommer inte in för de åtgärder som krävs för en fungerande trafik.

Situationen är ohållbar.

Vi vill framföra det stora allvaret i frågan och kräver att en plan eller ett åtgärdsprogram presenteras av Kalmar Läns Trafik AB (KLT) och Landstinget i Kalmar län snarast.

Vintern kan bli lång och att tappa ytterligare förtroende bland resenärer blir förödande.

För vidare information, kontakta infrastrukturkansliet, Michael Leijonhud, 0495-24 08 35.

2010-12-07

Hultsfreds kommun
Kira Berg

Högsby kommun
Ingemar Svanström

Kinda kommun
Anders Ljung

Vimmerby kommun
Per-Åke Svensson